



Фото № 3. Вигляд споруди з боку дворового фасаду.




Фото № 4. Вигляд покриття даху будинку.

Акт № 137/91-А від 31.03.2006р	Нежитловий будинок (споруда) за адресою вул. Ентузіастів, 17-Б.	Аркушів 2
		Аркуш 2
	Фото № 1,2.	

Додаток № 1



Фото № 1. Вигляд споруди з боку головного фасаду.



Фото № 2. Зволоження та руйнування цегляного мурування стіни головного фасаду.

Акт № 137/91-А	Нежитловий будинок (споруда) за адресою вул. Ентузіастів, 17-Б.	Аркушів 2
від 31.03.2006р		
	Фото № 1,2.	Аркуш 1



Емгъясинъ 17